



Goodyear Germany GmbH

Abteilung Motorrad  
Waldstraße 2  
63450 Hanau  
Telefon: +49 (0) 6341 450-1  
Telefax: +49 (0) 6341 450-1473

E-Mail: [motorrad@dunlop.de](mailto:motorrad@dunlop.de)

Vertriebsleitung  
Christoph  
Rolf Boisselle  
Dirk Krieger

Prokuristen  
Johannes Moll, Frank Titz,  
Maximilian Weber

Aufsichtsratsvorsitzender  
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

## Service-Information für Rennumrüstungen an Kraftfahrzeugen

Nummer: 02/2022 Version: 02 Datum: 11.10.2024

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die umzunüchternen Fahrzeuge-/Rennkombinationen dar. Die empfohlenen E-Bereifung ist nur mit der Freigabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

# Demoverversion mit Originalinhalt

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Luftdruck vorne	Luftdruck hinten
BMW	SM99	M 1000 R (2023-)	2,50	2,90
DUNLOP Bereifung vorne		DUNLOP Bereifung hinten		
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL SPORTSMART TT	200/55 ZR 17 M/C (78W)	TL SPORTSMART TT	
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL SPORTSMART MK4	200/55 ZR 17 M/C (78W)	TL SPORTSMART MK4	
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL SPORTSMART MK3	200/55 ZR 17 M/C (78W)	TL SPORTSMART MK3	

**Auflagen / Bemerkungen:**  
Eine Mischung aus 200/55 ZR 17 M/C (78W) Dunlop Sportsmart MK3 bzw. Sportsmart Mk4 / Sportsmart Mk3 ist zulässig.

**WICHTIGER HINWEIS: UNBEDINGT BEACHTEN!**  
**#Bestellservice**  
Die Verwendung dieser Service-Information setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.  
Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV). Eine dringlich empfohlene Maßnahme ist die Anbauabnahme.  
von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**  
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Zulassungsbescheinigungen zur Verfügung. Die Original-Zulassungsbescheinigung ist einzusehen unter:  
<https://www.dunlop.de/de/motorcycle.html#/homologation>